

Администрация муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ»
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Центр образования пгт.Южно-Курильск»
694500, Сахалинская область,
пгт.Южно-Курильск, ул.Набережная, д.20,
ИНН/КПП 6518006429/651801001
E-mail:centr_0@mail.ru
Тел. 2-19-51
«18» августа 2020г. №

И.о. директора
Департамента образования
С.П. Семькиной..

Администрация МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» на справку Госпожнадзора предоставляет информацию по прилагаемой форме:

Предписание (№ дата)	Контролирующий орган	Содержание предписания (кратко)	Срок устранения (по предписанию)	Состояние исполнения на 15.04.2020 г.
Справка № 111 от 27.07.20 20 г.	Госпожнадзор	Не предоставлена и не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ (п.2, 460, 461 Правил противопожарного режима в РФ	29.07.2020 г.	Разработана, предоставлена.
		Не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности для здания котельной (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Предоставлена
		Не обеспечено наличие на двери помещений складского и производственного	29.07.2020 г.	Обеспечено наличие дализие обозначения.

		назначения (книжного архива, склада в контейнере, котельной) обозначения их категорий по пожарной опасности (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ)		
		В помещениях котельной, местах открытого хранения материалов, не обеспечено наличие табличек с номерами телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Установлены данные таблички
		Указатель пожарного гидранта выполнен плоским, с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации (п. 8.6 «СП 8.13130.2009. Свод правил Системы противопожарной защиты, источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности)	29.07.2020 г.	Установлен данный указатель.
		Не обеспечено расположение временных сооружений и строений на расстоянии не менее 15 метров от здания. Противопожарное расстояние между	29.07.2020 г.	Данные контейнера перенесены на расстояние в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ

	зданием и установленными контейнерами менее 3 м (п. 74 Правил противопожарного режима в РФ)		
	Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями строениями используется для складирования различных материалов (досок, угля) (п. 74 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Устранено в соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима в РФ
	Не обеспечена очистка объекта защиты прилегающей к нему территории (здание котельной). В том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючего мусора, растительности (п. 77 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Проведена очистка объекта и территории прилегающей к нему в соответствии с п. 77 Правил противопожарного режима в РФ
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.(пп. «А» п. 83 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Квалифицированные удостоверения предоставлены.

	Эксплуатируются котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовая труба которых не оборудована искрогасителем (отсутствует) (пп. «з» п. 83 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Подготовка заключения договора на приобретение и установку данного искрогасителя
	Помещение котельной не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, при этом в помещениях имеется горючая нагрузка (п. 9.2 , п. 38 табл. А3 Приложение А «СП 5.3130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические)	29.07.2020 г.	Подготовка заключения договора на установку пожарной сигнализации в котельной
	Не обеспечено (перед началом отопительного сезона, а также в течении отопительного сезона) проведение очистки дымоходов и отопительных приборов от сажи не реже 1 раза в 2 месяца- для очагов непрерывного действия (отсутствуют, не предоставлены документы) (п. 82 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Издан Приказ и назначен ответственный по соблюдению контроля по очистке дымоходов и отопительных приборов от сажи.
	Технические помещения котельной используются для хранения различных материалов и предметов	29.07.2020 г.	Проведена уборка помещения котельной. Выполнен

	Эксплуатируются котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовая труба которых не оборудована искрогасителем (отсутствует) (пп. «з» п. 83 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Подготовка заключения договора на приобретение и установку данного искрогасителя
	Помещение котельной не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, при этом в помещениях имеется горючая нагрузка (п. 9.2 , п. 38 табл. А3 Приложение А «СП 5.3130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические)	29.07.2020 г.	Подготовка заключения договора на установку пожарной сигнализации в котельной
	Не обеспечено (перед началом отопительного сезона, а также в течении отопительного сезона) проведение очистки дымоходов и отопительных приборов от сажи не реже 1 раза в 2 месяца- для очагов непрерывного действия (отсутствуют, не предоставлены документы) (п. 82 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Издан Приказ и назначен ответственный по соблюдению контроля по очистке дымоходов и отопительных приборов от сажи.
	Технические помещения котельной используются для хранения различных материалов и предметов	29.07.2020 г.	Проведена уборка помещения котельной. Выполнен